

LaboDoser-100		
Bezpečnostní normy/směrnice/předpisy		Viz Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení
REACH		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
Provozní prostředí	Okolní teplota	5-40 °C (41-104 °F)
	Vlhkost	< 85 % RV bez kondenzace
	Okolní teplota	0-60 °C (32-140 °F)
Podmínky skladování a přepravy	Vlhkost	< 85 % RV bez kondenzace
Rozměry a hmotnost	Šířka	19,0 cm (7,5")
	Hloubka	30,6 cm (12,0")
	Výška	11,5 cm (4,5")
	Hmotnost	1,9 kg (4,2 lb)